PAXS6000



AA 90°

- AR : 5°~10°
- RR : -14°~-5°

(мм)

Обозначение			øD	ød	ℓ	L	Max rpm	ap	kg
PAXS	6025HR-A,B	1	25	25	60	140	32,600	23	0.42
	6025HR-A,B-L200	1	25	25	60	200	32,600	23	0.63
	6032HR-A,B	1	32	32	70	150	28,800	23	0.72
	6032HR-A,B-L220	1	32	32	70	220	28,800	23	1.14
	6040HR-A,B-S32	2	40	32	70	160	25,800	23	0.88
	6040HR-A,B-L220	2	40	32	70	220	25,800	23	1.23
	6040HR-A,B-S40	2	40	40	70	160	25,800	23	1.2
	6040HR-A,B-S42	2	40	42	70	160	25,800	23	1.3

• Тип A, СМП 0.4~3.2, Тип B, СМП 4.0~5.0

Применяемые СМП

XEKT-MA

Обозначение		Тв. сплав с покрытием									Кермет			Тв. сплав				Стр.
		NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A	ST20	
XEKT	250604FR-MA														●				E21
	250608FR-MA														●				
	250612FR-MA																		
	250616FR-MA																		
	250620FR-MA																		
	250630FR-MA																		
	250632FR-MA																		
	250640FR-MA																		
	250650FR-MA														●				

Комплектующие

Винт	Ключ
FTGA0510-P (Ø25~Ø32) FTGA0513-P (Ø40)	TW 20-100

Применяемые СМП смотреть на стр.E21

● : Наличие на складе

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru