Развертки сборные

Система обозначения


PDR	2	070
Тип	**Число зубьев**	**Диаметр отверстия**
Развертка с ПКА	2 : 2зуба	070 : Ø7.0

Рекомендуемые режимы резания

Обрабатываемые материалы	Vр, м/мин	Soб, мм/об
Алюминиевые сплавы	50~250	0.05~0.20

Развертки сборные - PDR





(мм)

Обозначение		Число зубьев	øD	ød	ℓ	L
PDR	2050	2	5.0	6.0	30	65
	2060	2	6.0	6.0	40	75
	2070	2	7.0	8.0	40	75
	2080	2	8.0	8.0	40	75
	2090	2	9.0	10.0	40	85
	2100	2	10.0	10.0	40	85
	2120	2	12.0	12.0	50	95
	2140	2	14.0	16.0	50	95
	2150	2	15.0	16.0	50	100
	4160	4	16.0	16.0	50	100
	4180	4	18.0	20.0	60	110
	4200	4	20.0	20.0	60	110