
BT-NPM

MAS403-BT





(мм)

Обозначение			ØD	L	ØC	H	G	Втулка переходная	kg
BT30 -	NPM20 -	85	20	85	54	85	M12	CS20, C20	0.8
BT40 -	NPM20 -	85	20	85	54	85	M16	CS20, C20	1.5
		100	20	100	54	85	M16	CS20, C20	1.9
		135	20	135	54	85	M16	CS20, C20	2.3
	NPM25 -	82	25	82	61	83.2	M16	CS25, C25	
	NPM32 -	90	32	90	75	85	M16	CS32, C32	
		110	32	110	75	95	M16	CS32, C32	2.5
		120	32	120	75	95	M16	CS32, C32	3.1
		135	32	135	75	95	M16	CS32, C32	3.3
BT50 -	NPM20 -	95	20	95	54	85	M16	CS20, C20	1.7
		125	20	125	54	85	M16	CS20, C20	2.0
		165	20	165	54	85	M16	CS20, C20	2.4
	NPM25 -	93	25	93	61	83.2	M24	CS25, C25	
	NPM32 -	90	32	90	75	93	M24	CS32, C32	
		110	32	110	75	105	M24	CS32, C32	4.8
		135	32	135	75	105	M24	CS32, C32	5.3
		165	32	165	75	105	M24	CS32, C32	6.3
	NPM42 -	110	42	110	90	125	M24	CS42, C42	5.4
		135	42	135	90	125	M24	CS42, C42	6.0
		165	42	165	90	125	M24	CS42, C42	7.3

• Комплектующие смотреть на стр 20