
Обработка коленчатого вала

Сверление отверстия под штифт (сверла MLD)




Сверление отверстия под штифт (сверла MLD)


Сверление отверстий в шейках коленвала




• Отсутствие необходимости применения пошаговой подачи для сверления глубоких отверстий с СОЖ

Внутреннее и внешнее фрезерование шеек коленчатого вала





Обработка торца цапфы (фреза серии Alpha Mill)



Фрезерование фланца (фреза серии Alpha Mill)

