## Рычаги

| Геометрия | Обозначение | Размеры, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | |
|  | LV4A | 4.6 | 13.24 | 9.95 | 4.7 | |
| | LV4AN | 4.7 | 13.3 | 10 | 4.68 | |

## Кассеты

| Геометрия | Обозначение | Размеры, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | |
|  | LFMP3R-A | M3.5 | 18.7 | 10.1 | 4.6 | |
| | LFMP4R1-A | M4.5 | 24.3 | 13.8 | 6.2 | |
| | LFMP4R-A | M4.5 | 26.3 | 13.8 | 6.2 | |
|  | LFMA3R-A | M3 | 18.5 | 9.5 | 4.8 | |
| | LFMA4R-A | M3.5 | 26 | 13.1 | 7.3 | |

## Гайки

| Геометрия | Обозначение | Размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | B(T) | á |
|  | N0407 | M4 X 0.7 | 7.5 | 6 | 7 | 3 | |
| | N0508 | M5 X 0.8 | 8.3 | 6.6 | 7 | 3 | |

## Штифты

| Геометрия | Обозначение | Размеры, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | | |
|  | PN0308 | 3.0 | 8 | | | |
| | PN0310 | 3.0 | 10 | | | |
| | PN0312 | 3.0 | 12 | | | |
| | PN0314 | 3.0 | 14 | | | |
|  | PN0515 | 4.8 | 3.3 | 14.5 | | |

## Винты

| Геометрия | Обозначение | Размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | B(T) | á |
|  | AZ0508F | M5 X 0.5 | 13 | 8 | 9 | ø2 | |
| | AZ0514 | M5 X 0.8 | 14 | 7 | 9 | ø2.5 | |
|  | BHA0510 | M5 X 0.8 | 15 | 10 | 8.5 | 4.0 | |
| | BHA0512 | M5 X 0.8 | 17 | 12 | 8.5 | 4.0 | |
| | BHA0612 | M6 X 1.0 | 18 | 12 | 10 | 5.0 | |
| | BHA0614 | M6 X 1.0 | 20 | 14 | 10 | 5.0 | |
| | BHA0616 | M6 X 1.0 | 22 | 16 | 10 | 5 | |
| | BHA0619-NYLOK | M6 X 1.0 | 25 | 19 | 10 | 5 | |
|  | CHX0407 | M4 X 0.7 | 9.5 | 7.36 | 5.7 | 2.5 | |
| | CHX0415 | M4 X 0.7 | 17.5 | 15 | 5.4 | 2.5 | |
| | CHX0510 | M5 X 0.8 | 13.1 | 10.1 | 7.7 | 3 | |
| | CHX0518 | M5 X 0.8 | 21.5 | 18 | 8 | 3 | |
| | CHX0622 | M6 X 1.0 | 26.5 | 22 | 10 | 4 | |
|  | CHX0513 | M5 X 0.8 | 13 | 8 | 6.4 | 2.5 | |
| | CHX0616 | M6 x 1.0 | 16.2 | 10.1 | 8.5 | 3 | |
| | CHX0617L | M6 x 1.0(왼나사) | 17.2 | 10.1 | 8.5 | 3 | |
| | CHX0621 | M6 X 1.0 | 21 | 10.1 | 8.5 | 3 | |

## Винты

| Геометрия | Обозначение | Размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c | d | B(T) | á |
|  | CHX0625 | 1/4-20UNC | 24.8 | 11 | 10 | 4 | |
| | CTX03510 | M3.5 X 0.6 | 10 | 4.7 | 5.3 | 15 | |
| | CTX04513 | M4.5 X 0.75 | 13.1 | 6.9 | 6.8 | 20 | |
| | CTX04513H | M4.5 X 0.75 | 13.1 | 7.2 | 6.8 | 20 | |
| | CTX0515 | M5 X 0.8 | 15 | 8 | 7 | 20 | |
| | CTX0517 | M5 X 0.8 | 17.5 | 10 | 7 | 20 | |
| | CTX0621 | M6 X 1.0 | 21.2 | 12.4 | 9 | 25 | |
|  | DHA0514 | M5 X 0.8 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | 2.5 | |
| | DHA0617 | M6 x 1.0 | 17.0 | 7.0 | 7.5 | 3.0 | |
| | DHA0620 | M6 x 1.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | |
| | DHA0624 | M6 x 1.0 | 24.0 | 12.0 | 8.5 | 3.0 | |
| | DHA0815 | M8 X 1.25 | 15.5 | 6.25 | 6.25 | 4.0 | |
| | DHA0818F | M8 X 1.0 | 18 | 8.5 | 5.5 | 4.0 | |
| | DHA0820 | M8 X 1.25 | 20.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | |
| | DHA0821F | M8 X 1.0 | 21.0 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | |
| | DHA0825 | M8 X 1.25 | 25.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | |
| | DHA0830 | M8 X 1.25 | 30.0 | 11.5 | 11.5 | 4.0 | |
|  | ETGA0520CBM | M5 X 0.8 | 20 | | 6.5 | 20 | 43° |
| | ETGD0825 | M8 X 1.25 | 25.2 | | 11.1 | 40 | 40° |
| | ETKA0523 | M5 X 0.8 | 23 | | 7.6 | 20 | 43° |
| | ETKA0625 | M6 X 1.0 | 25.5 | | 8.8 | 20 | 43° |
| | ETKD0516 | M5 X 0.8 | 16.4 | | 6.8 | 20 | 40° |
| | ETKD0620 | M6 X 1.0 | 20 | | 8.3 | 30 | 40° |
| | ETNA02506 | M2.5 X 0.45 | 5.7 | | 3.4 | 7 | 43° |
| | ETNA0408 | M4 X 0.7 | 8.0 | | 5.1 | 15 | 43° |
| | ETNA0412 | M4 X 0.7 | 12 | | 5.1 | 15 | 43° |
| | ETNA0511 | M5 X 0.8 | 11.0 | | 6.4 | 20 | 43° |
| | ETND02506F | M2.5 X 0.35 | 6.25 | | 3.1 | 7 | 40° |
| | ETND0307F | M3 X 0.35 | 7.8 | | 3.7 | 8 | 40° |
| | ETND03509 | M3.5 X 0.6 | 9.6 | | 4.7 | 10 | 40° |
| | FTGA03507 | M3.5 X 0.6 | 7.0 | | 5.3 | 15 | 60° |
| | FTGA03508 | M3.5 X 0.6 | 8.0 | | 5.3 | 15 | 60° |
| | FTGA03510 | M3.5 X 0.6 | 10.0 | | 5.3 | 15 | 60° |
| | FTGA03512 | M3.5 X 0.6 | 12.0 | | 5.0 | 15 | 60° |
| | FTGA0411F | M4 X 0.5 | 11.0 | | 7.0 | 15 | 60° |
| | FTGA0417CBM | M4 X 0.7 | 17.0 | | 5.5 | 15 | 62° |
| | FTGA0510-P | M5 X 0.8 | 10.0 | | 7.0 | 20 | 63° |
| | FTGA0512-P | M5 X 0.8 | 12.0 | | 7.0 | 20 | 63° |
| | FTGA0513 | M5 X 0.8 | 13.2 | | 7.0 | 20 | 61° |
| | FTGA0513-P | M5 X 0.8 | 13.0 | | 7.0 | 20 | 63° |
| | FTGA0517 | M5 X 0.8 | 17.0 | | 7.5 | 20 | 61° |
| | FTGA0621 | M6 X 1.0 | 21.5 | | 9.0 | 20 | 61° |
| | FTGA0826 | M8 X 1.25 | 26.0 | | 11.6 | 25 | 61° |
| | FTKA02206 | M2.2 X 0.45 | 5.5 | | 3.0 | 6 | 60° |
| | FTKA02206S | M2.2 X 0.45 | 5.6 | | 3.05 | 7 | 60° |
| | FTKA02555 | M2.5 X 0.45 | 5.5 | | 3.5 | 7 | 60° |
| | FTKA02565 | M2.5 X 0.45 | 6.5 | | 3.5 | 7 | 60° |
| | FTKA02565S | M2.5 X 0.45 | 6.5 | | 3.8 | 8 | 60° |
| | FTKA0307 | M3 X 0.5 | 7.2 | | 4.2 | 9 | 60° |
| | FTKA03508 | M3.5 X 0.6 | 8.4 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTKA03510 | M3.5 X 0.6 | 10.4 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTKA03511A | M3.5 X 0.6 | 11.0 | | 5.2 | 15 | 60° |
| | FTKA0408 | M4 X 0.7 | 8.4 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTKA0410 | M4 X 0.7 | 10.0 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTKA0411K | M4 X 0.7 | 11.0 | | 6.8 | 15 | 60° |
| | FTKA0412B | M4 X 0.7 | 12.5 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTKA0413 | M4 X 0.7 | 13.0 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTNA01633 | M1.6 X 0.35 | 3.3 | | 2.6 | 6 | 60° |
| | FTNA0203 | M2 X 0.4 | 3.0 | | 2.7 | 6 | 60° |
| | FTNA02033 | M2 X 0.4 | 3.3 | | 2.7 | 6 | 60° |
| | FTNA0204 | M2 X 0.4 | 4.3 | | 2.7 | 6 | 60° |
| | FTNA02205 | M2.2 X 0.45 | 4.5 | | 3.0 | 6 | 60° |
| | FTNA0238 | M2 X 0.4 | 3.8 | | 3.0 | 6 | 60° |
| | FTNA0305 | M3 X 0.5 | 5.2 | | 4.2 | 9 | 60° |
| | FTNA0306 | M3 X 0.5 | 6.2 | | 4.2 | 9 | 60° |
| | FTNA0307 | M3 X 0.5 | 7.2 | | 4.2 | 9 | 60° |
| | FTNA0408 | M4 X 0.7 | 8.5 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTNA0411 | M4 X 0.7 | 11.0 | | 5.5 | 15 | 60° |
| | FTNA0511 | M4 X 0.8 | 7 | 11 | 6.7 | 20 | 63° |
| | FTNA0513 | M5 X 0.8 | 13.0 | | 7.0 | 20 | 60° |
| | FTNA0516 | M5 X 0.8 | 16.0 | | 7.0 | 20 | 60° |