


AMS4000S



AA 90°
 • AR : 7°~13°
 • RR : -20°~-6°

(MM)


Обозначение		ØD	Ød	ℓ	L	ap	
AMS 4040HS-3M32	3	40	32	50	200	17	1.20
4040HS-3L32	3	40	32	50	260	17	1.60
4040HS-4M32	4	40	32	50	200	17	1.20
4040HS-4L32	4	40	32	50	260	17	1.60
4040HS-S32	4	40	32	40	130	17	0.76
4040HS-S40	4	40	40	40	130	17	1.10
4040HS-S42	4	40	42	40	130	17	1.20
4050HS-S32	5	50	32	40	135	17	0.95
4050HS-S40	5	50	40	40	135	17	1.30
4050HS-S42	5	50	42	40	135	17	1.40
4063HS-S32	6	63	32	40	135	17	1.25
4063HS-S40	6	63	40	40	135	17	1.60
4063HS-S42	6	63	42	40	135	17	1.70

Применяемые СМП

APMT-MM

APMT-MF


APMT-ML



Обозначение	Тв. сплав с покрытием									Кермет			Тв. сплав				Стр.
	NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A	
APMT 1806PDSR-MM	●		●	●	●	●		●									
1806PDSR-MF			●	●	●	●											
1806PDSR-ML			●	●	●	●											
180612PDSR-MM	●		●	●	●	●											
180616PDSR-MM			●			●											
180620PDSR-MM			●														
180624PDSR-MM			●	●													
180630R-MM			●														
180632R-MM			●	●													

Alpha-Mill

Комплектующие



ФТКА0410

TW15S

Применяемые СМП смотреть на стр. E05

korloy@korloy-tools.ru
 www.korloy-tools.ru

● : Наличие на складе