


HSK63A AM3000HS / 4000HS



AA
90°
• AR : 7°~10°
• RR : -20°~7°


(мм)

Обозначение		$\varnothing D$	$\varnothing D_3$	ℓ_1	ℓ_2	L	ap
HSK63A AM3025HS-2	2	25	43	65	113	146	16
	2	25	43	55	123	156	16
	3	32	43	70	113	146	16
		32	43	60	123	156	16
	4	40	47	50	98	131	16
		40	47	40	108	141	16
	5	50	47	50	98	131	16
		50	47	40	108	141	16
HSK63A AM4020HS-1	1	20	43	50	98	131	17
	2	25	43	65	113	146	17
	3	32	43	70	113	146	17
		32	43	60	123	156	17
	4	40	47	50	98	131	17
		40	47	40	108	141	17
	5	50	47	50	98	131	17
		50	47	40	108	141	17

Применяемые СМП




APMT-MM

APMT-MF



Тип	Обозначение	Тв. сплав с покрытием									Кермет			Тв. сплав				Стр.
		NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9330	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A	
3000 Тип	APMT 1604PDSR-MM	●		●	●	●	●	●	●									
	1604PDSR-MF	●		●	●	●	●	●										
	160410PDSR-MM	●		●	●	●	●	●										
	160416PDSR-MM	●		●	●	●	●	●										
	160424R-MM			●	●	●	●	●										
	160430R-MM			●	●	●	●	●										
4000 Тип	APMT 1806PDSR-MM	●		●	●	●	●	●										
	1806PDSR-MF	●		●	●	●	●	●										
	1806PDSR-ML	●		●	●	●	●	●										
	180612PDSR-MM	●		●	●	●	●	●										
	180616PDSR-MM			●														
	180620PDSR-MM			●	●													
	180624PDSR-MM			●	●													
	180630R-MM			●	●													
	180632R-MM			●	●													

Комплектующие



3000 Тип	FTKA0408 FTKA0410	TW15S	$\varnothing 25$ $\varnothing 32\sim\varnothing 100$
4000 Тип	FTKA0408 FTKA0410	TW15S	$\varnothing 20\sim\varnothing 25$ $\varnothing 32\sim\varnothing 200$

Применяемые СМП смотреть на стр. E05

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru

● : Наличие на складе

