


CE (Фасочно-центровочная фреза)



- AR : $-5^{\circ}\sim 1^{\circ}$
- RR : 0°

Обозначение		$\varnothing D$	$\varnothing D_1$	$\varnothing d$	a_p	α° (Угол фаски)	Диапазон диаметров (Min~Max)	Uses
CE 30-3105R-S32	1	5	35	32	26	30°	$\varnothing 5\sim\varnothing 35$	Прямых фасок
45-3105R-S32	2	5	48	32	21	45°	$\varnothing 5\sim\varnothing 48$	Прямых фасок
60-3105R-S32	2	5	57	32	15	60°	$\varnothing 5\sim\varnothing 57$	Прямых фасок


Применяемые СМП

XCET-KC



Обозначение	Тв. сплав с покрытием									Кермет			Тв. сплав				Стр.	
	NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A		ST20
XCET 310404ER-KC				●											●	●		E21

Комплектующие



CE□□-31□□R-S

FTKA03510

TW15S

