


# Кукурузные сборные фрезы с хвостовиком ВТ



## ВТ50 НАТ4000



Обозначение	СМГ		øD	l1	l2	L	Количество зубьев	ap	Применяемый съемный торец	
	SPMT	ZPMT								
ВТ50- (конструкция в сборе)	НАТ4050094-2F	10	1	50	32	119	160	2	94	НАТ4050032-2F
	НАТ4050104-2F	11	1	50	32	129	170	2	104	
	НАТ4050114-2F	12	1	50	32	139	180	2	114	
	НАТ4063094-4F	20	2	63	32	119	160	4	94	НАТ4063032-4F
	НАТ4063104-4F	22	2	63	32	129	170	4	104	
	НАТ4063114-4F	24	2	63	32	139	180	4	114	
	НАТ4080094-4F	20	2	80	33	119	160	4	94	НАТ4080033-4F
	НАТ4080104-4F	22	2	80	33	129	170	4	104	
	НАТ4080114-4F	24	2	80	33	139	180	4	114	
Съемный торец)	НАТ4050032-2F	3	1	50	32	-	-	2	-	-
	НАТ4063032-4F	6	2	63	32	-	-	4	-	
	НАТ4080033-4F	6	2	80	33	-	-	4	-	

### Применяемые СМГ

SPMT-ММ

ZPMT-ММ



Обозначение	Тв. сплав с покрытием									Кермет			Тв. сплав				Стр.	
	NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A		ST20
SPMT 120508-MMN																		E21
ZPMT 1505PPSR-MMN																		E24

### Обозначение деталей в спецификации

Фреза	Обозначение	Съемный торец	Винт
НАТ4050094-2F	НАТ4050062-2F		
НАТ4050104-2F	НАТ4050072-2F	НАТ4050032-2F	HSB1255
НАТ4050114-2F	НАТ4050082-2F		
НАТ4063094-4F	НАТ4063062-4F		
НАТ4063104-4F	НАТ4063072-4F	НАТ4063032-4F	HSB1670
НАТ4063114-4F	НАТ4063082-4F		
НАТ4080094-4F	НАТ4080061-4F		
НАТ4080104-4F	НАТ4080071-4F	НАТ4080033-4F	HSB1682
НАТ4080114-4F	НАТ4080081-4F		

### Комплектующие

Винт кассеты

Ключ



ETNA0511

TW20